

## 8.2 Nepovolený recyklát – materiál nevhodný pro výrobu

### OKNA, OKENNÍ RÁMY



#### Popis

U okenních ráků a přiček dřevěných oken lze na základě ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru.

I kompozitní okna ze dřeva a hliníku je nutné přiřadit k této frakci.

**Rušivé látky, které musí být odstraněny:** celé skleněné tabule

## DVEŘE, DREVENÉ ZARUBNĚ



### Popis

Jak interiérové, tak i venkovní dveře a dveřní rámy; na základě zpravidla proběhnuvšího ošetření laky nebo ochrannými prostředky na dřevo lze vycházet ze zatížení těžkými kovy a sloučeninami chloru.

I dveře z kompozitních materiálů jako je dřevo, karton, plast, jelikož tyto nejsou pro recyklaci vhodné.

## IMPREGNOVANÉ A OSTATNÍ POVRCHOVĚ UPRAVENÉ DŘEVNÍ ODPADY Z OBLASTI EXTERIÉRU



### Popis

Pod impregnací se rozumí napuštění dřeva ochranným prostředkem na dřevo, který pozdrží proces odbourávání různých substancí dřeva. Zbarvení dozelená je typickým charakteristickým znakem pro tlakovou impregnaci za použití chromu, mědi, boru, soli. Naimpregnované dřeviny z exteriéru jsou například ploty, zahradní nábytek. Dalšími povrchově upravenými dřevními odpady z exteriéru mohou být například lakované, ošetřené dřevo (například zahradní domek a zahradní nábytek, ploty).

## MDF-DESKY, SOLOLIT, SOLOLAK



### Popis

MDF-desky (středně zhuštěné dřevo-vláknité desky) se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné.

## DŘEVOVLÁKNITÉ IZOLAČNÍ DESKY



### Popis

Dřevovláknité izolační desky se vyrábí z dřevních vláken, které nejsou pro recyklaci vhodné. Tloušťka 5 až 15 cm.

**Pozor:** izolační desky z dřevité vlny s cementovým pojivem „heraklit“ nejsou vhodné pro spálení, existuje však možnost jejich deponování.

## LAMINÁTOVÉ PODLAHY



### Popis

Laminátové podlahy jsou kompozitní materiály (hlavní podíl představuje dřevovláknitá deska), které nejsou pro recyklaci vhodné.

## ZNEČIŠTĚNÉ PALETY



### Popis

Palety pro jednorázové použití nebo palety pro vícenásobné použití (například europalety), špalky mohou být z masivního nebo z lisovaného (zhuštěného) dřeva, s organickou nebo anorganickou povrchovou úpravou, například chemikáliemi.

## MULTIPLEXOVÉ DESKY A DESKY S PROTISKLUZEM



### Popis

Z více vrstev se skládající několikanásobně slepované a povrchově upravené desky (většinou tmavé, černé), které nejsou pro recyklaci vhodné.

## DREVO ZNEČIŠTENÉ ASFALTEM A KRYTINOVOU LEPENKOU



### Popis

Živičné/asfaltové nátěry a krytinová lepenka obsahují PAK a proto je nutné je z recyklace vyloučit.

## BEDÝNKY NA OVOCE Z MDF A S PAPÍREM



### Popis

Bedýnky na ovoce s podílem plastu, papíru, MDF-desek a sololitových desek.

## LEPENÉ PARKETOVÉ PODLAHY



### Popis

Lepené parketové podlahy (položené ne plovoucím způsobem), pokud zbytky lepidla/asfaltu nebyly (nemohou být) odstraněny.

## KOMPOZITNÍ MATERIÁLY S VYSOKÝM PODÍLEM DŘEVA



### Popis

Nábytek, který se sice převážně ( $\geq 50$  hmotnostních %) skládá ze dřeva, je však navíc složen z dalších materiálů : například kuchyňské rohové lavice, židle, podlahy, prosklené dvířka. Tyto nejsou pro recyklaci vhodné.

## DŘEVO Z POŽÁRU



### Popis

Zuhelnatělé, neúplně spálené dřevo.

Pro dřevo z požáru z neúplného spálení nebezpečných dřevních odpadů se musí použít nebezpečné číslo kódu 17213 g.